Run 3518, CCD 11



Run 3518, CCD 12



Run 3518, CCD 13



Run 3518, CCD 14



Run 3518, CCD 15



Run 3518, CCD 16




Run 3518, CCD 21 vs. CCD 11


Run 3518, CCD 22 vs. CCD 12


Run 3518, CCD 23 vs. CCD 13


Run 3518, CCD 24 vs. CCD 14


Run 3518, CCD 25 vs. CCD 15


Run 3518, CCD 26 vs. CCD 16

Run 3518, CCD 31 vs. CCD 11



Run 3518, CCD 32 vs. CCD 12



Run 3518, CCD 33 vs. CCD 13



Run 3518, CCD 34 vs. CCD 14



Run 3518, CCD 35 vs. CCD 15



Run 3518, CCD 36 vs. CCD 16




Run 3518, CCD 41 vs. CCD 11


Run 3518, CCD 42 vs. CCD 12


Run 3518, CCD 43 vs. CCD 13


Run 3518, CCD 44 vs. CCD 14


Run 3518, CCD 45 vs. CCD 15


Run 3518, CCD 46 vs. CCD 16



Run 3518, CCD 51 vs. CCD 11



Run 3518, CCD 52 vs. CCD 12



Run 3518, CCD 53 vs. CCD 13



Run 3518, CCD 54 vs. CCD 14



Run 3518, CCD 55 vs. CCD 15



Run 3518, CCD 56 vs. CCD 16